



Original-Zubehör für Mercedes-Benz

Mobilkommunikation für Europa

Übersicht Personenkraftwagen

Weitere ausführliche Informationen zum Telefonieren im Fahrzeug finden Sie unter www.mercedes-benz.com/connect unter Komfort-Telefonie oder in ODUS.

Bitte beachten Sie, dass der volle Funktionsumfang der Aufnahmeschalen nur in Verbindung mit der freigegebenen Software der jeweiligen Mobiltelefone gewährleistet werden kann.

Weitere ausführliche Informationen zur Nutzung von COMAND Online in Verbindung mit den Aufnahmeschalen finden Sie unter www.mercedes-benz.com/connect.

Gültig von 01.01.2012 bis 31.01.2012



Mercedes-Benz

Übersicht Mobilkommunikation für Europa (Personenkraftwagen)








Gültig von 01.01.2012 bis 31.01.2012

Die folgenden Produkte können Sie verwenden, wenn Ihr Fahrzeug ab Werk mit einer der beiden folgenden Sonderausstattungen ausgestattet ist:

Code 386: Mobiltelefon-Vorrüstung mit universeller Schnittstelle bzw. Komfort-Telefonie

Code 388: Mobiltelefon mit universeller Schnittstelle

NOKIA

| | | Nokia C5-00 | 6303 / 6303i classic | N8-00 | 6303i classic | 6310 / 6310i | 6100 / 6610 / 6610i / 7250i | 6220 / 6230 / 6230i | 6020 / 6021 | 6820 / 6822 | 6233 | 6234 | 6070 / 6080 / 5070 | 3109c / 3110c | 6300 | 6151 | 6500 classic | 6500 classic | E71 | E66 | 6700 classic | 6700 classic | |
|---|---------------------------|-------------|----------------------|-------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|------|------|--------------------|---------------|------|------|--------------|--------------|-----|-----|--------------|--------------|--|
| A-Klasse  | C169 (06/08-) | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | | |
| | W169 (06/08-) | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | | |
| | C169 (11/04-05/08) | 8 | | | 4 | | | | | | | | 4 | 3 | 5 | 6 | | | | | | | |
| | W169 (09/04-05/08) | 8 | | | 4 | | | | | | | | | 3 | 5 | 6 | | | | | | | |
| B-Klasse  | W246 (11/11-) | | 2 | 2 | | | | | | | | | | 9 | | | 2 | | | 2 | | | |
| | W245 (06/08-) | 1 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 10 | 10 | 2 | 6 | | |
| | W245 (06/05-05/08) | 8 | | | | | | | | | | | 3 | 5 | 6 | | | 6 | | | | 6 | |
| C-Klasse  | C204 (06/11-) | 8 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 11 | | | 2 | | | 2 | | | |
| | W204 (03/11-) | 8 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 11 | | | 2 | | | 2 | | | |
| | S204 (03/11-) | 8 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 11 | | | 2 | | | 2 | | | |
| | S204 (12/07-02/11) | 8 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | |
| | W204 (03/07-02/11) | 8 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | |
| | W203 (04/04-02/07) | 12 | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | 13 | 13 | | 13 | |
| | S203 (04/04-11/07) | 12 | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | 13 | 13 | | 13 | |
| | CL203 (04/04-05/08) | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CL203 (03/01-03/04) | | | | | 14 | | | | | | | | | 15 | | | | | | | | |
| | S203 (03/01-03/04) | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| W203 (05/00-03/04) | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CL-Klasse  | C216 ((USA 11/10) 09/10-) | 8 | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | |
| | C216 (09/06-08/10) | 8 | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 16 | | |
| | C215 (09/02-08/06) | 17 | | | 18 | | | | | | | | | 18 | 18 | | 18 | | | | | | |
| | C215 (10/99-08/02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLC-Klasse  | CLC (06/08-11/10) | 19 | 2 | 2 | 20 | | | | | | | | | 20 | 20 | | 20 | 2 | 20 | 20 | 2 | | |
| CLK-Klasse  | C209 (06/05 - 04/09) | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A209 (06/05 - 10/09) | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A209 (05/03 - 05/05) | 22 | | | 23 | | | | | | | | | 23 | 23 | | | | | | | | |
| | C209 (05/02 - 05/05) | 22 | | | 23 | | | | | | | | | 23 | 23 | | | | | | | | |
| CLS-Klasse  | C218 ((USA 06/11) 01/11-) | 8 | 2 | 2 | 24 | 24 | 25 | | | | | | 26 | 26 | | | 2 | | | 2 | 24 | | |
| | C219 (04/08-12/10) | 1 | 2 | | 27 | | | | | | | | 27 | 27 | | | 27 | 2 | 27 | 27 | 2 | | |
| | C219 (10/04-03/08) | 8 | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Artikelnummer Aufnahme-schalen



* Die Sprach- und Audioübertragung vom Mobiltelefon erfolgt via Bluetooth an die Aufnahmeschale.

Übersicht Mobilkommunikation für Europa (Personenkraftwagen)









Gültig von 01.01.2012 bis 31.01.2012

Die folgenden Produkte können Sie verwenden, wenn Ihr Fahrzeug ab Werk mit einer der beiden folgenden Sonderausstattungen ausgestattet ist:

Code 386: Mobiltelefon-Vorrüstung mit universeller Schnittstelle bzw. Komfort-Telefonie

Code 388: Mobiltelefon mit universeller Schnittstelle

NOKIA

| | | Nokia C5-00 | 6303 / 6303i classic | N8-00 | 6303i classic | 6310 / 6310i | 6100 / 6610 / 6610i / 7250i | 6220 / 6230 / 6230i | 6020 / 6021 | 6820 / 6822 | 6233 | 6234 | 6070 / 6080 / 5070 | 3109c / 3110c | 6300 | 6151 | 6500 classic | 6500 classic | E71 | E66 | 6700 classic | 6700 classic | |
|---|--------------------------------|-------------|----------------------|-------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|------|------|--------------------|---------------|------|------|--------------|--------------|-----|-----|--------------|--------------|----|
| E-Klasse  | S212 ((USA 07/10) 11/09-) | 8 | 2 | 2 | 24 | 24 | | 25 | | | | | 24 | 26 | 26 | | 2 | | | | 2 | 24 | |
| | A207 ((USA 05/10) 03/10-) | 8 | 2 | 2 | 24 | 24 | | 24 | | | | | 24 | 9 | 26 | | 2 | | | | 2 | 24 | |
| | C207 (05/09 -) | | 2 | 2 | 24 | 24 | | 24 | | | | | 24 | 9 | 26 | | 2 | | | | 2 | 24 | |
| | W212 (03/09 -) | 8 | 2 | 2 | 24 | 24 | | 25 | | | | | 24 | 26 | 26 | | 2 | | | | 2 | 24 | |
| | S211 (06/06-10/09) | 1 | 2 | 29 | 6 | | | | | | | | | 4 | 6 | | 6 | 2 | | 6 | 6 | 30 | 31 |
| | W211 (06/06-02/09) | 1 | 2 | 29 | 6 | | | | | | | | | 6 | 6 | | 6 | 2 | | 6 | 6 | 30 | 31 |
| | S211 (03/03-05/06) | 8 | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W211 (03/02-05/06) | 8 | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GL-Klasse  | X164 (08/09 -) | 8 | 2 | 2 | 32 | | | | | | | | | | | | 2 | | | 32 | 2 | | |
| | X164 ((USA 03/06) 06/06-07/09) | 33 | | | 32 | | | | 32 | | | | | | 32 | | 32 | | | 32 | | | |
| GLK-Klasse  | X204 (10/08-) | 8 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | |
| M-Klasse  | W166 ((USA 09/11) 11/11-) | 8 | 2 | 2 | | | | | | | | | | 34 | | | 2 | | | | | | |
| | W164 ((USA 08/08) 09/08-) | 33 | 2 | 2 | 35 | | | | | | | | 32 | 32 | | 32 | 2 | | 32 | 32 | 2 | 32 | |
| | W164 (USA 04/05) 07/05-07/08) | 33 | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | |
| | W163 (09/01-06/05) | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R-Klasse  | W251 (09/10-) | 8 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | |
| | V251 ((USA 08/10) 09/10-) | 8 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | |
| | W251 (02/06-08/10) | 33 | 2 | 2 | 35 | | | | 32 | | | | | 32 | | | 2 | | | 32 | 2 | | |
| | V251 ((USA 10/05) 02/06-08/10) | 33 | 2 | 2 | 35 | | | | 32 | | | | | 32 | | | 2 | | | 32 | 2 | 32 | |
| S-Klasse  | W221 (06/09-) | 8 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | |
| | V221 (06/09-) | 8 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | |
| | W221 (09/05-05/09) | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | V221 (09/05-05/09) | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W220 (09/02-08/05) | 17 | | | 18 | 28 | | | | | | | | 18 | 18 | | 18 | | | | | 15 | |
| | V220 (09/02-08/05) | 17 | | | 18 | 28 | | | | | | | | 18 | 18 | | 18 | | | | | 15 | |
| | W220 (10/98-08/02) | | | | | | | | | | | | | 18 | 18 | | 18 | | | | | | |
| | V220 (10/98-08/02) | | | | | | | | | | | | | 18 | 18 | | 18 | | | | | | |
| SL-Klasse  | R230 (04/08-) | 1 | 2 | 2 | 27 | | | | | | | | 27 | 27 | | 27 | 2 | | 27 | 27 | 2 | 27 | |
| | R230 (03/06-03/08) | 8 | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R230 (10/01-02/06) | 36 | | | 37 | 14 | | | | | | | | 37 | 37 | | 37 | | | | | | |
| SLK-Klasse  | R172 ((USA 06/11) 03/11-) | 8 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | | |
| | R171 (04/08-02/11) | 1 | 2 | 2 | 27 | | | | | | | | | 27 | 27 | | 27 | 2 | | 27 | 27 | 2 | 27 |
| | R171 (03/04-03/08) | 8 | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R170 (03/00-02/04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Die Sprach- und Audioübertragung vom Mobiltelefon erfolgt via Bluetooth an die Aufnahmeschale.

Übersicht Mobilkommunikation für Europa (Personenkraftwagen)

Gültig von 01.01.2012 bis 31.01.2012

Die folgenden Produkte können Sie verwenden, wenn Ihr Fahrzeug ab Werk mit einer der beiden folgenden Sonderausstattungen ausgestattet ist:

Code 386: Mobiltelefon-Vorrüstung mit universeller Schnittstelle bzw. Komfort-Telefonie

Code 388: Mobiltelefon mit universeller Schnittstelle

| | | APPLE | | | | | BLACKBERRY | | | | | | | SONY ERICSSON | | | | | | | | |
|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------|-------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| | | iPhone 4, 30cm Audiokabl. | iPhone 4, 15cm Audiokabl. | iPhone 4 | iPhone 1 Gen. | iPhone 3G/3GS | iPhone 3G/3GS | 9105 Pearl 3G | 9700 / 9780 Bold | 9700 / 9780 Bold | 8300, 8310, 8320 Curve | 8300, 8310, 8320 Curve | 8100, 8110, 8120 Pearl | 8900 Bold | 8900 Curve | T610 / T630 | K750i | K800i / K810i | W880i | T650i | K770i | K850i |
| A-Klasse | C169 (06/08-) | | 43 | | 44 | 2 | 2 | | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | | | | | | | | 2 |
| | W169 (06/08-) | | 43 | | 44 | 2 | 2 | | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | | | | | | | | 2 |
| | C169 (11/04-05/08) | | 44 | | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W169 (09/04-05/08) | | 44 | | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B-Klasse | W246 (11/11-) | 45 | 44 | | 44 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | W245 (06/08-) | | 44 | | 44 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | | 6 | 6 | | | | | | | | 2 |
| | W245 (06/05-05/08) | | 44 | | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C-Klasse | C204 (06/11-) | 45 | 44 | | 44 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | W204 (03/11-) | 45 | 44 | | 44 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | S204 (03/11-) | 45 | 44 | | 46 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | S204 (12/07-02/11) | | 44 | | 44 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | W204 (03/07-02/11) | | 44 | | 44 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| | W203 (04/04-02/07) | | 44 | | 47 | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | |
| | S203 (04/04-11/07) | | 44 | | 47 | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | |
| | CL203 (04/04-05/08) | | 44 | | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CL203 (03/01-03/04) | | | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W203 (03/01-03/04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CL-Klasse | C216 (USA 11/10) 09/10-) | | 44 | | | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C216 (09/06-08/10) | | 44 | | 44 | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | C215 (09/02-08/06) | 18 | 49 | | 18 | 49 | | | | | | | | | | 18 | | | | | | |
| | C215 (10/99-08/02) | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | |
| CLC-Klasse | CLC (06/08-11/10) | 20 | 50 | 51 | 20 | 50 | 2 | 2 | 20 | | 2 | | 20 | 6 | | | | | | | | 2 |
| CLK-Klasse | C209 (06/05 - 04/09) | 52 | 44 | | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A209 (06/05 - 10/09) | 52 | 44 | | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A209 (05/03 - 05/05) | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | |
| | C209 (05/02 - 05/05) | | | | | | | | | | | | | | | 23 | | | | | | |
| CLS-Klasse | C218 (USA 06/11) 01/11-) | 53 | 44 | | 54 | 44 | 2 | 2 | 24 | 24 | 2 | 2 | 55 | 24 | 24 | | | | | | | 56 |
| | C219 (04/08-12/10) | 27 | 57 | 27 | 27 | 57 | 2 | 2 | 27 | 27 | 2 | 2 | 27 | 27 | | | | | | | | 2 |
| | C219 (10/04-03/08) | | 44 | | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Artikelnummer Aufnahme-schalen



* Die Sprach- und Audioübertragung vom Mobiltelefon erfolgt via Bluetooth an die Aufnahmeschale.










Übersicht Mobilkommunikation für Europa (Personenkraftwagen)

Gültig von 01.01.2012 bis 31.01.2012

Die folgenden Produkte können Sie verwenden, wenn Ihr Fahrzeug ab Werk mit einer der beiden folgenden Sonderausstattungen ausgestattet ist:

Code 386: Mobiltelefon-Vorrüstung mit universeller Schnittstelle bzw. Komfort-Telefonie

Code 388: Mobiltelefon mit universeller Schnittstelle








| | | APPLE | | | | | BLACKBERRY | | | | | | | SONY ERICSSON | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | iPhone 4, 30cm Audiokabl. | iPhone 4, 15cm Audiokabl. | iPhone 4 | iPhone 1 Gen. | iPhone 3G/3GS | iPhone 3G/3GS | 9 105 Pearl 3G | 9700 / 9780 Bold | 9700 / 9780 Bold | 8300, 8310, 8320 Curve | 8300, 8310, 8320 Curve | 8100, 8110, 8120 Pearl | 8900 Curve | T610/T630 | K750i | K800i/K810i | W880i | T650i | K770i | K850i | |
| E-Klasse  | S212 ((USA 07/10) 11/09-) | 58 | 59 | 44 | 24 | 44 | 2 | 2 | 24 | 24 | 2 | 55 | 24 | 24 | | | 24 | 24 | 24 | 60 | 56 | |
| | A207 ((USA 05/10) 03/10-) | 58 | | 44 | 24 | 24 | 44 | 2 | 2 | 24 | 24 | 2 | 55 | 24 | 24 | | 24 | 24 | | | 56 | |
| | C207 (05/09 -) | 58 | | 44 | 24 | 24 | 44 | 2 | 2 | 24 | 24 | 2 | 55 | 24 | 24 | | 24 | 24 | | | 56 | |
| | W212 (03/09 -) | 58 | 59 | 44 | 24 | 24 | 44 | 2 | 2 | 24 | 24 | 2 | 56 | 24 | 24 | 34 | 24 | 24 | 24 | 60 | 56 | |
| | S211 (06/06-10/09) | | 6 | 43 | 6 | 6 | 61 | 2 | 2 | 6 | | | | 6 | | | | | | | | |
| | W211 (06/06-02/09) | | 6 | 43 | 6 | 6 | 61 | 2 | 2 | 6 | | | 62 | 6 | | | | | | | | |
| | S211 (03/03-05/06) | | | 44 | | | 44 | | | | | | | 6 | | | | | | | | |
| | W211 (03/02-05/06) | | | 44 | | | 44 | | | | | | | 6 | | | | | | | | |
| GL-Klasse  | X164 (08/09 -) | | | 44 | | 44 | 2 | 2 | | | 2 | 62 | | | | | | | | | 2 | |
| | X164 ((USA 03/06) 06/06-07/09) | 32 | 63 | 32 | 32 | 44 | | | 32 | | | | 32 | 32 | | | | | | | | |
| GLK-Klasse  | X204 (10/08-) | | | 44 | | 44 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | |
| M-Klasse  | W166 ((USA 09/11) 11/11-) | | | 44 | | 44 | 2 | 2 | | | 2 | 56 | | | | | | | | | 2 | |
| | W164 ((USA 08/08) 09/08-) | 32 | 63 | 32 | 32 | 44 | 2 | 2 | 32 | | 2 | | 32 | 32 | | | | | | | 2 | |
| | W164 (USA 04/05) 07/05-07/08) | 32 | 63 | 32 | 32 | 44 | | | 32 | | | | 32 | | | | | | 64 | 64 | | |
| | W163 (09/01-06/05) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R-Klasse  | W251 (09/10-) | | | 44 | | 44 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | |
| | V251 ((USA 08/10) 09/10-) | | | 44 | | 44 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | |
| | W251 (02/06-08/10) | 32 | 63 | 32 | 32 | 44 | 2 | 2 | 32 | | 2 | 62 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | |
| | V251 ((USA 10/05) 02/06-08/10) | 32 | 63 | 32 | 32 | 63 | 2 | 2 | 32 | | 2 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | 2 | |
| S-Klasse  | W221 (06/09-) | | | 44 | | 44 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | |
| | V221 (06/09-) | | | 44 | | 44 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | |
| | W221 (09/05-05/09) | | | 44 | | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | V221 (09/05-05/09) | | | 44 | | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | W220 (09/02-08/05) | 18 | 49 | 48 | 18 | 44 | | | | | | | 18 | | | | | | | | | |
| | V220 (09/02-08/05) | 18 | 49 | 48 | 18 | 65 | | | | | | | 18 | | | | | | | | | |
| | W220 (10/98-08/02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V220 (10/98-08/02) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SL-Klasse  | R230 (04/08-) | 27 | 57 | 27 | 27 | 57 | 2 | 2 | 27 | | 2 | 2 | 27 | 27 | | | | | | | 2 | |
| | R230 (03/06-03/08) | | | 44 | 37 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R230 (10/01-02/06) | 37 | 47 | | 37 | 47 | | | | | | | | | 37 | | | | | | | |
| SLK-Klasse  | R172 ((USA 06/11) 03/11-) | | | 44 | | 44 | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | |
| | R171 (04/08-02/11) | 27 | 57 | | 27 | 44 | 2 | 2 | 27 | | 2 | 2 | 27 | 27 | | | | | | | 2 | |
| | R171 (03/04-03/08) | | | 44 | | 44 | | | | | | | | | | | | 66 | 66 | | | |
| | R170 (03/00-02/04) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Artikelnummer Aufnahme-schalen  | | A212 820 1151* | A212 820 1051* | A212 820 1251* | A204 820 2351* | A204 820 3951* | A204 820 4651* | A212 820 0951* | A212 820 1351 | A212 820 0751* | A204 820 2851* | A204 820 3251 | A204 820 3651 | A204 820 4751* | A204 820 4551* | B6 787 5830 | B6 787 5860 | A204 820 1451 | A204 820 1651 | A204 820 2651 | A204 820 2551 | A204 820 3451 |

* Die Sprach- und Audioübertragung vom Mobiltelefon erfolgt via Bluetooth an die Aufnahmeschale.

Die folgenden Produkte können Sie verwenden, wenn Ihr Fahrzeug ab Werk mit einer der beiden folgenden Sonderausstattungen ausgestattet ist:

Code 386: Mobiltelefon-Vorrüstung mit universeller Schnittstelle bzw. Komfort-Telefonie

Code 388: Mobiltelefon mit universeller Schnittstelle

| | | SONY ERICSSON | | | MOTOROLA | | | SAMSUNG | | SIEMENS | |
|---|--|---------------------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------|--|
| | | W890i | C702 | C902 | RAZR V3, V3i | RAZR V8 | RAZR V9 | SGH-D600 | SL75 | | |
| A-Klasse  | C169 (06/08-) | ● | ● ⁷⁰ | | ● ⁵ | ● ⁵ | | ● ⁴ | ● | | |
| | W169 (06/08-) | ● | ● ⁷⁰ | | ● ⁵ | ● ⁵ | | ● ⁴ | ● | | |
| | C169 (11/04-05/08) | ● | ● ⁷⁰ | | ● ⁴ | ● ⁴ | | ● ⁴ | ● | | |
| | W169 (09/04-05/08) | ● | ● ⁷⁰ | | ● ⁴ | ● ⁴ | | | | | |
| B-Klasse  | W246 (11/11-) | | ● ⁷⁰ | | | | | | | | |
| | W245 (06/08-) | ● | ● ⁷⁰ | | | | | | | | |
| | W245 (06/05-05/08) | ● | ● ⁷⁰ | | | | | ● | ● | | |
| C-Klasse  | C204 (06/11-) | | | | | | | | | | |
| | W204 (03/11-) | | | | | | | | | | |
| | S204 (03/11-) | | | | | | | | | | |
| | S204 (12/07-02/11) | | ● | ● | | | | | | | |
| | W204 (03/07-02/11) | | ● | ● | | | | | | | |
| | W203 (04/04-02/07) | ● | ● | ● | ● | | | ● | | ● | |
| | S203 (04/04-11/07) | ● | ● | ● | ● | | | ● | | ● | |
| | CL203 (04/04-05/08) | ● | ● | | ● | | | ● | | ● | |
| | CL203 (03/01-03/04) | | ● | ● | | | | | ● ⁷¹ | | |
| | S203 (03/01-03/04) | | ● | ● | | | | ● | ● ⁷¹ | | |
| | W203 (05/00-03/04) | | ● | ● | | | | | ● ⁷¹ | | |
| | CL-Klasse  | C216 ((USA 11/10) 09/10-) | | ● | | | | | | | |
| C216 (09/06-08/10) | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | |
| C215 (09/02-08/06) | | | ● | ● | ● ¹⁸ | ● ¹⁸ | ● ¹⁸ | ● | | ● | |
| C215 (10/99-08/02) | | | ● | ● | | | | | | | |
| CLC-Klasse  | CLC (06/08-11/10) | | ● | ● | ● ²⁰ | ● ²⁰ | ● ²⁰ | | | | |
| CLK-Klasse  | C209 (06/05 - 04/09) | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | |
| | A209 (06/05 - 10/09) | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | |
| | A209 (05/03 - 05/05) | | | ● | ● ²³ | ● ²³ | | ● | ● ⁷¹ | | |
| | C209 (05/02 - 05/05) | | | ● | ● ²³ | ● ²³ | | ● | ● ⁷¹ | | |
| CLS-Klasse  | C218 ((USA 06/11) 01/11-) | ● ²⁴ | ● ²⁴ | | | | | | | | |
| | C219 (04/08-12/10) | ● | ● | | ● ²⁷ | ● ²⁷ | ● ²⁷ | | | | |
| | C219 (10/04-03/08) | ● | ● | | ● | | | ● | ● | | |

Artikelnummer
Aufnahmeschalen



A204 820 3551
A204 820 3751
A204 820 3851

B6 787 5868
A204 820 2051*

A204 820 3051*

B6 787 5875*

B6 787 5865

* Die Sprach- und Audioübertragung vom Mobiltelefon erfolgt via Bluetooth an die Aufnahmeschale.









Übersicht Mobilkommunikation für Europa (Personenkraftwagen)

Gültig von 01.01.2012 bis 31.01.2012

Die folgenden Produkte können Sie verwenden, wenn Ihr Fahrzeug ab Werk mit einer der beiden folgenden Sonderausstattungen ausgestattet ist:

Code 386: Mobiltelefon-Vorrüstung mit universeller Schnittstelle bzw. Komfort-Telefonie

Code 388: Mobiltelefon mit universeller Schnittstelle

| | | SONY ERICSSON | | | MOTOROLA | | | SAMSUNG | | SIEMENS | |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | W890i | C702 | C902 | RAZR V3, V3i | RAZR V8 | RAZR V9 | SGH-D600 | SL75 | | |
| E-Klasse  | S212 ((USA 07/10) 11/09-) | ● | ● ²⁴ | ● ²⁴ | ● ²⁴ | ● ⁷² | | | | | |
| | A207 ((USA 05/10) 03/10-) | | ● ²⁴ | ● ²⁴ | ● ²⁴ | ● ⁷² | | | | | |
| | C207 (05/09 -) | | ● ²⁴ | ● ²⁴ | | ● ⁷² | | | | | |
| | W212 (03/09 -) | ● | ● ²⁴ | ● ²⁴ | ● ²⁴ | ● ⁷² | | | | | |
| | S211 (06/06-10/09) | ● | ● | ● | ● ⁶ | ● ⁶ | ● ⁶ | ● | ● | | |
| | W211 (06/06-02/09) | ● | ● | ● | ● ⁶ | ● ⁶ | ● ⁶ | ● | ● | | |
| | S211 (03/03-05/06) | | ● | ● | ● | | | ● | ● | | |
| | W211 (03/02-05/06) | | ● | ● | ● | | | ● | ● | | |
| GL-Klasse  | X164 (08/09 -) | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | X164 ((USA 03/06) 06/06-07/09) | ● | ● | ● | ● ³² | ● ³² | ● ³² | ● | ● | | |
| GLK-Klasse  | X204 (10/08-) | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| M-Klasse  | W166 ((USA 09/11) 11/11-) | | | | | | | | | | |
| | W164 ((USA 08/08) 09/08-) | | ● | ● | ● ³² | ● | | | | | |
| | W164 (USA 04/05) 07/05-07/08) | ● ⁶⁴ | ● | ● | ● ³² | | | ● | | | |
| | W163 (09/01-06/05) | | | | | | | ● | ● ⁷³ | | |
| R-Klasse  | W251 (09/10-) | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| | V251 ((USA 08/10) 09/10-) | ● | ● | ● | ● | ● | | | ● | | |
| | W251 (02/06-08/10) | ● | ● | ● | ● ³² | ● ³² | ● ³² | ● | ● | | |
| | V251 ((USA 10/05) 02/06-08/10) | ● | ● | ● | ● ³² | ● ³² | ● ³² | ● | ● | | |
| S-Klasse  | W221 (06/09-) | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| | V221 (06/09-) | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| | W221 (09/05-05/09) | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | |
| | V221 (09/05-05/09) | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | | |
| | W220 (09/02-08/05) | | ● | ● | ● | ● ¹⁸ | ● ¹⁸ | ● | ● | | |
| | V220 (09/02-08/05) | | ● | ● | ● | ● ¹⁸ | ● ¹⁸ | ● | ● | | |
| | W220 (10/98-08/02) | | ● | ● | ● | ● ¹⁸ | ● ¹⁸ | ● | ● | | |
| | V220 (10/98-08/02) | | ● | ● | ● | ● ¹⁸ | ● ¹⁸ | ● | ● | | |
| SL-Klasse  | R230 (04/08-) | ● | ● | ● | ● ²⁷ | ● ²⁷ | ● ²⁷ | | | | |
| | R230 (03/06-03/08) | | ● | ● | ● | | | ● | ● | | |
| | R230 (10/01-02/06) | | ● | ● | ● | ● ³⁷ | ● ³⁷ | ● ³⁷ | ● | ● ⁷⁴ | |
| SLK-Klasse  | R172 ((USA 06/11) 03/11-) | | | | | | | | | | |
| | R171 (04/08-02/11) | | ● | ● | ● ²⁷ | ● ²⁷ | ● ²⁷ | | | | |
| | R171 (03/04-03/08) | ● ⁶⁶ | ● | ● | | | | ● | ● | | |
| | R170 (03/00-02/04) | | ● | ● | | | | | | | |
| Artikelnummer Aufnahme-schalen | | A204 820 3551 | A204 820 3751 | A204 820 3851 | B6 787 5868 | A204 820 2051* | A204 820 3051* | B6 787 5875* | B6 787 5865 | | |

* Die Sprach- und Audioübertragung vom Mobiltelefon erfolgt via Bluetooth an die Aufnahmeschale.


Übersicht Mobilkommunikation für Europa (Personenkraftwagen)

Gültig von 01.01.2012 bis 31.01.2012

Die folgenden Produkte können Sie verwenden, wenn Ihr Fahrzeug ab Werk mit einer der beiden folgenden Sonderausstattungen ausgestattet ist:

Code 386: Mobiltelefon-Vorrüstung mit universeller Schnittstelle bzw. Komfort-Telefonie

Code 388: Mobiltelefon mit universeller Schnittstelle

| | SONY ERICSSON | MOTOROLA | SAMSUNG | SIEMENS |
|---|---|---|--------------|-------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Aufnahmeschale ▲ Lade- und Antennenaufnahmeschale | W890i C702 C902 | RAZR V3, V3i RAZR V8 RAZR V9 | SGH-D600 | SL75 |
| SLS AMG  R197 (11/11-) C197 (03/10-) | <ul style="list-style-type: none"> ● 41 ● | | | |
| Artikelnummer Aufnahmeschalen | A204 820 3551 A204 820 3751 A204 820 3851 | B6 787 5868 A204 820 2051* A204 820 3051* | B6 787 5875* | B6 787 5865 |

* Die Sprach- und Audioübertragung vom Mobiltelefon erfolgt via Bluetooth an die Aufnahmeschale.

Die folgenden Produkte können Sie verwenden, wenn Ihr Fahrzeug ab Werk mit einer der beiden folgenden Sonderausstattungen ausgestattet ist:



Code 386: Mobiltelefon-Vorrüstung mit universeller Schnittstelle bzw. Komfort-Telefonie

Code 388: Mobiltelefon mit universeller Schnittstelle

Telefon-Modul mit Bluetooth® (SAP-Profil), Version 2

Das Telefon-Modul mit Bluetooth® (SAP-Profil), Version 2 ist in folgenden GSM-Netzen verwendbar: GSM900/1800.

Es hat in folgenden Ländern die Zulassung erhalten und ist in diesen Ländern nutzbar: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern.

| | |
|--|---|
| <p>B6 787 6128</p>  | <p>Telefon-Modul mit Bluetooth (SAP-Profil), Version 2, Handapparat (Kabel links)</p> <p>Der Funktionsumfang der empfohlenen Mobiltelefone ist zum Teil sehr unterschiedlich, bitte fragen Sie Ihren Mercedes-Benz Partner.</p> <p>Bei BR169 (A-Klasse) nicht in Verbindung mit SA-Code 570.</p> <p>Nicht in Verbindung mit BR 219 (CLS-Klasse), BR 218 (CLS-Klasse), BR 164 bis 08/07 (M- und GL-Klasse), BR 245 (B-Klasse), BR 246 (B-Klasse), BR 171 ab 12/06 (SLK-Klasse), BR 172 (SLK-Klasse), BR 203 ab ÄJ06/1 (C-Klasse), BR204 (C-Klasse), BR 230 ab 04/08 (SL-Klasse), BR 212 und BR 207 (E-Klasse), W166 (M-Klasse).</p> |
| <p>A204 820 0635</p>  | <p>Telefon-Modul mit Bluetooth (SAP-Profil), Version 2, Handapparat (Kabel rechts)</p> <p>Der Funktionsumfang der empfohlenen Mobiltelefone ist z.T. sehr unterschiedlich, bitte fragen Sie Ihren Mercedes-Benz Partner.</p> <p>Nur in Verbindung mit BR 246 (B-Klasse), BR 204 (C-Klasse), BR 219 (CLS-Klasse), BR 218 (CLS-Klasse), BR 171 ab 12/06 (SLK-Klasse), BR 172 (SLK-Klasse), BR 230 (SL-Klasse), BR 212 und BR 207 (E-Klasse) nur in Verbindung mit 4-Zylinder Fahrzeugen. "Bei 6- und 8-Zylinder Fahrzeugen nur in Verbindung mit dem serienmäßigen Verschiebeadapter Teilenummer A212 820 0651", oder der Telefonkonsole Teilenummer A212 820 0614.</p> |

Folgende Mobiltelefone mit Bluetooth® (SAP-Profil) werden für den Betrieb des Mercedes-Benz Telefon-Moduls empfohlen:

| | | | | | | |
|---------|-----------------|--------------|----------------|------|-----------|------|
| NOKIA | 6220/6230/6230i | 6230i | 8800 | 6280 | E60 | E70 |
| | E61 | N80 | E65 | E50 | N95 | 6300 |
| | 8600 Luna | 6500 Slide | N81 8GB | E51 | 8800 Arte | N82 |
| SIEMENS | N78 | 6220 classic | 6210 Navigator | N85 | N96 | |
| | S65 | SK65 | S75 | SL75 | S68 | |
| VERTU | Ascent | Ascent Ti | Constellation | | | |

Die folgenden Produkte können Sie verwenden, wenn Ihr Fahrzeug ab Werk mit einer der beiden folgenden Sonderausstattungen ausgestattet ist:

Code 386: Mobiltelefon-Vorrüstung mit universeller Schnittstelle bzw. Komfort-Telefonie

Code 388: Mobiltelefon mit universeller Schnittstelle

Telefon-Modul mit Bluetooth (SAP-Profil), Version 3

Das Telefon-Modul mit Bluetooth® (SAP-Profil), Version 3 ist in folgenden GSM-Netzen verwendbar: GSM900/1800.

Es hat in folgenden Ländern die Zulassung erhalten und ist in diesen Ländern nutzbar: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern.

A212 906 8600

Telefon-Modul mit Bluetooth (SAP-Profil), Version 3, Box



Vorteile des Telefon-Moduls sind:

- Laden des Mobiltelefons via USB-Schnittstelle
- Zugriff auf die gespeicherten Kontaktdaten Ihrer SIM-Karte und des Telefonspeichers
- SMS lesen und empfangen
- Optimale Empfangsqualität durch Nutzung der Fahrzeugaussenantenne

Weitere Informationen zum Funktionsumfang der empfohlenen Mobiltelefone finden Sie unter [www.mercedes-benz.com /connect](http://www.mercedes-benz.com/connect).

Folgende Mobiltelefone mit Bluetooth® (SAP-Profil) werden für den Betrieb des Mercedes-Benz Telefon-Moduls empfohlen:

NOKIA

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------|----------------|-------------------|-----|
| E6-00 | C7-00 | C5-03 | C6-00 | C3 Touch and Type | C3 |
| N8-00 | 6700 slide | 8800 | 6280 | E50 | N95 |
| 6500 Slide | E51 | 8800 Arte | 6300 | N82 | N78 |
| 6220 classic | 6210 Navigator | N85 | N96 | E71 | E66 |
| E63 | 3720 classic | 6600i slide | 6710 navigator | N97 mini | |

BLACKBERRY

| | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 9860 Torch | 9900 Bold | 9810 Torch | 9800 Torch | 9300 Curve | 9700 Bold |
| 9000 Bold | 8900 Curve | | | | |

* Die Navigationsfunktion wird im Fahrzeug nicht unterstützt.

Die folgenden Produkte können Sie verwenden, wenn Ihr Fahrzeug ab Werk mit einer der beiden folgenden Sonderausstattungen ausgestattet ist:

Code 386: Mobiltelefon-Vorrüstung mit universeller Schnittstelle bzw. Komfort-Telefonie

Code 388: Mobiltelefon mit universeller Schnittstelle

Telefon-Modul mit Bluetooth® (HFP-Profil)

Das Telefon-Modul mit Bluetooth® (SAP-Profil), Version 3 ist in folgenden GSM-Netzen verwendbar: GSM900/1800.

Es hat in folgenden Ländern die Zulassung erhalten und ist in diesen Ländern nutzbar: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Zypern.

B6 787 6168*

Telefon-Modul mit Bluetooth (HFP-Profil), ECE



Der Funktionsumfang der empfohlenen Mobiltelefone ist zum Teil sehr unterschiedlich, bitte fragen Sie Ihren Mercedes-Benz Partner. Nicht in Verbindung mit BR 204 (C-Klasse), BR 163 (M-Klasse), BR 203 bis 04/04 (C-Klasse), BR 209 bis 06/04 (CLK-Klasse), BR 220 bis 09/03 (S-Klasse), BR 215 bis 09/03 (CL-Klasse), BR 230 bis 07/04 und ab 04/08 (SL-Klasse), BR 463 bis 04/07 (G-Klasse), BR 171 ab 04/08 (SLK-Klasse), BR 219 ab 04/08 (CLS-Klasse), BR 169 ab 06/08 (A-Klasse), BR 245 ab 06/08 (B-Klasse), BR 211 ab 06/08 (E-Klasse), BR 164 ab 07/08 (M- und GL-Klasse), BR 251 ab 07/08 (R-Klasse), (CLC-Klasse) ab 09/08, BR 221 ab 06/09 (S-Klasse), BR 212 (E-Klasse), BR 207 (E-Klasse Coupé), BR 218 (CLS-Klasse), BR 172 (SLK-Klasse), W166 (M-Klasse). Nicht in Verbindung mit Sonder-Serienausstattung wärmedämmendes und Infrarot reflektierendes Verbundglas (SA-Code 596). Bei BR 221 (S-Klasse) nicht in Verbindung mit Sonderausstattung Bedientaster in der Fondarmlehne (SA-Code 856).

Folgende Mobiltelefone mit Bluetooth® (HFP-Profil) werden für den Betrieb des Mercedes-Benz Telefon-Moduls empfohlen:

| | | | | | | |
|---|-------------|------------------|------------------------|------------|---------------|--------------|
| NOKIA | X7-00 | C2-01 | E7-00 | N8-00 | 3120 | 6131 |
| | 5300 | 7500 Prism | 5610 | 2630 | 5310 | 3109 classic |
| | 6600 slide | 5220 XpressMusic | X3 | | | |
| APPLE | iPhone 4s | iPhone 4 | | | | |
| BLACKBERRY | 8707 | 8700 | 8300, 8310, 8320 Curve | 8220 Pearl | 8520 Curve | |
| * Die Navigationsfunktion wird im Fahrzeug nicht unterstützt. | | | | | | |
| SONY ERICSSON | Cedar | Vivaz pro | Xperia X8 | Zylo | Elm | Hazel |
| | Jalou F100i | K610i | W850i | W660i | W610i | W580i |
| | K660i | W380i | W350i | T700 | W902 | Satio |
| | W995 | Yari | C510 | C903 | | |
| MOTOROLA | K3 | ROKR E8 | Milestone | | | |
| SAMSUNG | SGH-D900i | SGH-F480i | SGH-i900 Omnia | | | |
| HTC | Sensation | Wildfire S | Incredible S | Desire HD | Touch Diamond | Desire |
| | Touch P3450 | Hero | | | | |
| PALM | Pre | | | | | |

Erläuterungen zu den Fußnoten

- 1) Nicht in Verbindung mit NTG2.5, Code 809, von 06/08 bis 09/08. Die Funktion "SMS löschen" wird vom Mobiltelefon nicht unterstützt.
- 2) Die Aufnahmeschale übernimmt die Ladefunktion und verbindet das Mobiltelefon mit der Außenantenne des Fahrzeugs. Die Telefoniefunktionen werden mit der serienmäßigen Bluetooth Connectivity realisiert.
- 3) Nicht in Verbindung mit NTG2.5, Code 809, von 06/08 bis 09/08. Nicht in Verbindung mit SA-Code 570.
- 4) Nicht in Verbindung mit SA-Code 570.
- 5) Nicht in Verbindung mit SA-Code 570. Nicht in Verbindung mit NTG2.5, Code 809, von 06/08 bis 09/08.
- 6) Nicht in Verbindung mit NTG2.5, Code 809, von 06/08 bis 09/08.
- 7) Nicht in Verbindung mit NTG2.5, Code 809, von 06/08 bis 09/08. Nur in Verbindung mit SA-Code 570.
- 8) Die Funktion "SMS löschen" wird vom Mobiltelefon nicht unterstützt.
- 9) In Verbindung mit Fahrzeugen ab 07/11 ist die Klappfunktion im Ablagefach der Mittelkonsole nicht möglich. Zur Nutzung der Klappfunktion (Bedienung Connectivity Umfänge) muss die Aufnahmeschale demontiert werden.
- 10) Nicht in Verbindung mit NTG2.5, Code 809, von 06/08 bis 09/08. Ab 10/08 nur in Verbindung ohne SA-Code 570.
- 11) Klappfunktion im Ablagefach der Mittelkonsole nicht möglich. Zur Nutzung der Klappfunktion (Bedienung Connectivity Umfänge) muss die Aufnahmeschale demontiert werden.
- 12) Die Funktion "SMS löschen" wird vom Mobiltelefon nicht unterstützt. Nicht in Verbindung mit D2B-System bis 04/04.
- 13) Nicht in Verbindung mit D2B-System bis 04/04.
- 14) In Verbindung mit Mobiltelefon-Vorrüstung mit Schnittstelle (UHI), Code 386 in Verbindung mit Freisprecheinrichtung 11 VDA und Freisprecheinrichtung 11. In Verbindung mit Mobiltelefon-Vorrüstung mit Schnittstelle (UHI), Code 388.
- 15) Nicht in Verbindung mit D2B-System.
- 16) Die Aufnahmeschale übernimmt die Ladefunktion und verbindet das Mobiltelefon mit der Außenantenne des Fahrzeugs. Die Telefoniefunktionen werden mit der serienmäßigen Bluetooth Connectivity realisiert. In Verbindung mit Fahrzeugen ab 06/09.
- 17) Die Funktion "SMS löschen" wird vom Mobiltelefon nicht unterstützt. Nicht in Verbindung mit D2B-System bis 06/04.
- 18) Nicht in Verbindung mit D2B-System bis 06/04.
- 19) Nicht in Verbindung mit NTG2.5, Code 809, von 09/08 bis 10/08. Die Funktion "SMS löschen" wird vom Mobiltelefon nicht unterstützt.
- 20) Nicht in Verbindung mit NTG2.5, Code 809, von 09/08 bis 10/08.
- 21) Nur in Verbindung mit Fahrzeugen ab Modellpflege. Die Funktion "SMS löschen" wird vom Mobiltelefon nicht unterstützt.
- 22) Nicht in Verbindung mit D2B-System bis 09/04. Die Funktion "SMS löschen" wird vom Mobiltelefon nicht unterstützt.
- 23) Nicht in Verbindung mit D2B-System bis 09/04.
- 24) Nicht in Verbindung mit NTG 4.5 Fahrzeugen ab 07/11.
- 25) Nur in Verbindung mit dem serienmäßigen Verschiebeadapter bei Fahrzeugen mit 6- und 8-Zylindern: A2128200651. Nicht in Verbindung mit NTG 4.5 Fahrzeugen ab 07/11.
- 26) Nur in Verbindung mit dem serienmäßigen Verschiebeadapter bei Fahrzeugen mit 6- und 8-Zylindern: A2128200651. In Verbindung mit Fahrzeugen ab 07/11 ist die Klappfunktion im Ablagefach der Mittelkonsole nicht möglich. Zur Nutzung der Klappfunktion (Bedienung Connectivity Umfänge) muss die Aufnahmeschale demontiert werden.
- 27) Nicht in Verbindung mit NTG2.5, Code 809, von 04/08 bis 09/08.
- 28) In Verbindung mit Mobiltelefon-Vorrüstung mit Schnittstelle (UHI), Code 388 und in Verbindung mit Mobiltelefon-Vorrüstung mit Schnittstelle (UHI), Code 386.
- 29) Die Aufnahmeschale übernimmt die Ladefunktion und verbindet das Mobiltelefon mit der Außenantenne des Fahrzeugs. Die Telefoniefunktionen werden mit der serienmäßigen Bluetooth Connectivity realisiert. Nur in Verbindung mit Fahrzeugen ab 06/08
- 30) Die Aufnahmeschale übernimmt die Ladefunktion und verbindet das Mobiltelefon mit der Außenantenne des Fahrzeugs. Die Telefoniefunktionen werden mit der serienmäßigen Bluetooth Connectivity realisiert. Die Funktion "SMS löschen" wird vom Mobiltelefon nicht unterstützt.
- 31) Nicht in Verbindung mit NTG2.5, Code 809, von 06/08 bis 09/08. Die Funktion "SMS löschen" wird vom Mobiltelefon nicht unterstützt.
- 32) Nicht in Verbindung mit NTG2.5, Code 809, von 06/08 bis 12/08.
- 33) Nicht in Verbindung mit NTG2.5, Code 809, von 06/08 bis 12/08. Die Funktion "SMS löschen" wird vom Mobiltelefon nicht unterstützt.
- 34) Nur in Verbindung mit dem serienmäßigen Verschiebeadapter bei Fahrzeugen mit 6- und 8-Zylindern: A2128200651.
- 35) Nicht in Verbindung mit NTG2.5, Code 809, von 06/08 bis 12/08. Nicht in Verbindung mit NTG2.5, Code 809, von 06/08 bis 12/08.
- 36) Die Funktion "SMS löschen" wird vom Mobiltelefon nicht unterstützt. Nicht in Verbindung mit D2B-System bis 07/04.
- 37) Nicht in Verbindung mit D2B-System bis 07/04.
- 38) Die Bedienung der Pairingtaste ist wegen knappen Bauraums nur bedingt möglich.
Die Sprachqualität kann durch Fahreigenschaften beeinträchtigt werden.
- 39) Die Aufnahmeschale übernimmt die Ladefunktion und verbindet das Mobiltelefon mit der Außenantenne des Fahrzeugs. Die Telefoniefunktionen werden mit der serienmäßigen Bluetooth Connectivity realisiert. Die Sprachqualität kann durch Fahreigenschaften beeinträchtigt werden.
- 40) Die Bedienung der Pairingtaste ist wegen knappen Bauraums nur bedingt möglich.
- 41) Die Sprachqualität kann durch Fahreigenschaften beeinträchtigt werden.
- 42) Die Bedienung der Pairingtaste ist wegen knappen Bauraums nur bedingt möglich. Die Sprachqualität kann durch Fahreigenschaften beeinträchtigt werden.
- 43) Nicht in Verbindung mit NTG2.5, Code 809, von 06/08 bis 09/08. Die Aufnahmeschale hat keine Audiokabel zur Anbindung an das Media Interface (Code 518), iPod Interface Kit zur Nutzung der Audiofunktion im Fahrzeug. Die Sprach- und Audioübertragung vom Mobiltelefon erfolgt via Bluetooth an die Aufnahmeschale.
- 44) Die Aufnahmeschale hat keine Audiokabel zur Anbindung an das Media Interface (Code 518), iPod Interface Kit zur Nutzung der Audiofunktion im Fahrzeug. Die Sprach- und Audioübertragung vom Mobiltelefon erfolgt via Bluetooth an die Aufnahmeschale.

Abkürzungsverzeichnis

UHI = Universal Handy Interface
D2B = Digital Data Bus

NTG = Neue Telematik Generation
Code 809 = Neue Telematik Generation 2.5

Code 570 = Armlehne klappbar vorne
VDA = Verband deutscher Automobilhersteller

Erläuterungen zu den Fußnoten

- 45) Das Audiokabel an der Aufnahmeschale dient zur Anbindung an das Media Interface (Code 518) , zur Nutzung der Audiofunktion im Fahrzeug.
- 46) Die Aufnahmeschale mit der Teilenummer A204 820 3951 hat keine Anschlußmöglichkeit zur Nutzung der Audiofunktion im Fahrzeug.
- 47) Die Aufnahmeschale hat keine Audiokabel zur Anbindung an das Media Interface (Code 518), iPod Interface Kit zur Nutzung der Audiofunktion im Fahrzeug. Die Sprach- und Audioübertragung vom Mobiltelefon erfolgt via Bluetooth an die Aufnahmeschale. Nicht in Verbindung mit D2B-System bis 07/04.
- 48) Nicht in Verbindung mit D2B-System bis 06/04
- 49) Nicht in Verbindung mit D2B-System bis 06/04. Die Aufnahmeschale hat keine Audiokabel zur Anbindung an das Media Interface (Code 518), iPod Interface Kit zur Nutzung der Audiofunktion im Fahrzeug. Die Sprach- und Audioübertragung vom Mobiltelefon erfolgt via Bluetooth an die Aufnahmeschale.
- 50) Nicht in Verbindung mit NTG2.5, Code 809, von 09/08 bis 10/08. Die Aufnahmeschale hat keine Audiokabel zur Anbindung an das Media Interface (Code 518), iPod Interface Kit zur Nutzung der Audiofunktion im Fahrzeug. Die Sprach- und Audioübertragung vom Mobiltelefon erfolgt via Bluetooth an die Aufnahmeschale.
- 51) Nicht in Verbindung mit NTG2.5, Code 809, von 09/08 bis 10/08. Nicht in Verbindung mit D2B-System bis 07/04.
- 52) Nur in Verbindung mit Fahrzeugen ab Modellpflege.
- 53) Nur in Verbindung mit Fahrzeugen ab ÄJ2011. Das Audiokabel an der Aufnahmeschale dient zur Anbindung an das Media Interface (Code 518) , zur Nutzung der Audiofunktion im Fahrzeug.
- 54) Die Aufnahmeschale mit der Teilenummer A204 820 3951 hat keine Anschlußmöglichkeit zur Nutzung der Audiofunktion im Fahrzeug. Nicht in Verbindung mit NTG 4.5 Fahrzeugen ab 07/11.
- 55) Nur in Verbindung mit dem serienmäßigen Verschiebeadapter bei Fahrzeugen mit 6- und 8-Zylindern: A2128200651. Die Aufnahmeschale übernimmt die Ladefunktion und verbindet das Mobiltelefon mit der Außenantenne des Fahrzeugs. Die Telefoniefunktionen werden mit der serienmäßigen Bluetooth Connectivity realisiert. In Verbindung mit Fahrzeugen ab 07/11 ist die Klappfunktion im Ablagefach der Mittelkonsole nicht möglich. Zur Nutzung der Klappfunktion (Bedienung Connectivity Umfänge) muss die Aufnahmeschale demontiert werden.
- 56) Nur in Verbindung mit dem serienmäßigen Verschiebeadapter bei Fahrzeugen mit 6- und 8-Zylindern: A2128200651. Die Aufnahmeschale übernimmt die Ladefunktion und verbindet das Mobiltelefon mit der Außenantenne des Fahrzeugs. Die Telefoniefunktionen werden mit der serienmäßigen Bluetooth Connectivity realisiert.
- 57) Nicht in Verbindung mit NTG2.5, Code 809, von 04/08 bis 09/08. Die Aufnahmeschale hat keine Audiokabel zur Anbindung an das Media Interface (Code 518), iPod Interface Kit zur Nutzung der Audiofunktion im Fahrzeug. Die Sprach- und Audioübertragung vom Mobiltelefon erfolgt via Bluetooth an die Aufnahmeschale.
- 58) Nur in Verbindung mit Fahrzeugen ab 07/11.
- 59) Nur in Verbindung mit nachstehenden Fahrzeugen ab ÄJ 2011: E 350 BlueTEC E 350 CDI BlueEFFICIENCY E 350 CDI 4MATICBlueEFFICIENCY E 350 4MATIC E 500 4MATIC.
- 60) Nicht in Verbindung BR 212 (E-Klasse) im liegenden Verbau (Mittelkonsole).
- 61) Die Aufnahmeschale hat keine Audiokabel zur Anbindung an das Media Interface (Code 518), iPod Interface Kit zur Nutzung der Audiofunktion im Fahrzeug. Die Sprach- und Audioübertragung vom Mobiltelefon erfolgt via Bluetooth an die Aufnahmeschale. Nicht in Verbindung mit NTG2.5, Code 809, von 06/08 bis 09/08.
- 62) Ab ÄJ08. Die Aufnahmeschale übernimmt die Ladefunktion und verbindet das Mobiltelefon mit der Außenantenne des Fahrzeugs. Die Telefoniefunktionen werden mit der serienmäßigen Bluetooth Connectivity realisiert.
- 63) Nicht in Verbindung mit NTG2.5, Code 809, von 06/08 bis 12/08. Die Aufnahmeschale hat keine Audiokabel zur Anbindung an das Media Interface (Code 518), iPod Interface Kit zur Nutzung der Audiofunktion im Fahrzeug. Die Sprach- und Audioübertragung vom Mobiltelefon erfolgt via Bluetooth an die Aufnahmeschale.
- 64) Nicht in Verbindung mit Fahrzeugen bis 09/07.
- 65) Nicht in Verbindung mit D2B-System bis 06/04. Die Aufnahmeschale hat keine Audiokabel zur Anbindung an das Media Interface (Code 518), iPod Interface Kit zur Nutzung der Audiofunktion im Fahrzeug. Die Sprach- und Audioübertragung vom Mobiltelefon erfolgt via Bluetooth an die Aufnahmeschale. Nicht in Verbindung mit D2B-System bis 07/04.
- 66) Nicht in Verbindung mit Fahrzeugen ab 12/06.
- 67) Die Aufnahmeschale hat keine Audiokabel zur Anbindung an das Media Interface (Code 518), iPod Interface Kit zur Nutzung der Audiofunktion im Fahrzeug. Die Sprach- und Audioübertragung vom Mobiltelefon erfolgt via Bluetooth an die Aufnahmeschale. Die Bedienung der Pairingtaste ist wegen knappen Bauraums nur bedingt möglich. Die Sprachqualität kann durch Fahreigenschaften beeinträchtigt werden.
- 68) Die Aufnahmeschale hat keine Audiokabel zur Anbindung an das Media Interface (Code 518), iPod Interface Kit zur Nutzung der Audiofunktion im Fahrzeug. Die Sprach- und Audioübertragung vom Mobiltelefon erfolgt via Bluetooth an die Aufnahmeschale. Die Bedienung der Pairingtaste ist wegen knappen Bauraums nur bedingt möglich. Die Sprachqualität kann durch Fahreigenschaften beeinträchtigt werden.
- 69) Die Aufnahmeschale hat keine Audiokabel zur Anbindung an das Media Interface (Code 518), iPod Interface Kit zur Nutzung der Audiofunktion im Fahrzeug. Die Sprach- und Audioübertragung vom Mobiltelefon erfolgt via Bluetooth an die Aufnahmeschale. Die Bedienung der Pairingtaste ist wegen knappen Bauraums nur bedingt möglich.
- 70) Nur in Verbindung mit SA-Code 570.
- 71) Nur in Verbindung mit Fahrzeugen ab 06/03.
- 72) Nur in Verbindung mit dem serienmäßigen Verschiebeadapter bei Fahrzeugen mit 6- und 8-Zylinder: A2128200651. Nicht in Verbindung mit NTG 4.5 Fahrzeugen ab 07/11.
- 73) Nur in Verbindung mit Fahrzeugen von 09/03 bis 03/05.
- 74) Nur in Verbindung mit Fahrzeugen von 08/03 bis 06/04.

Abkürzungsverzeichnis

UHI = Universal Handy Interface
D2B = Digital Data Bus

NTG = Neue Telematik Generation
Code 809 = Neue Telematik Generation 2.5

Code 570 = Armlehne klappbar vorne
VDA = Verband deutscher Automobilhersteller

Erläuterungen zu den Fußnoten

Zu den Angaben in dieser Übersicht: Nach Redaktionsschluss dieser Übersicht können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten, sofern die Änderungen oder Abweichungen unter Berücksichtigung der Interessen des Verkäufers für den Käufer zumutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung oder des bestellten Kaufgegenstandes Zeichen oder Nummern gebraucht, können allein hieraus keine Rechte abgeleitet werden. Die Abbildungen können auch Zubehör oder Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Farbabweichungen sind technisch bedingt. Aussagen über gesetzliche, rechtliche und steuerliche Vorschriften und Auswirkungen haben nur für die Bundesrepublik Deutschland zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Übersicht Gültigkeit. Fragen Sie daher zum verbindlichen letzten Stand dieser Vorschriften und deren Auswirkungen bitte Ihren Mercedes-Benz Verkäufer.

Redaktionsschluss: 01.01.2012

Abkürzungsverzeichnis

UHI = Universal Handy Interface
D2B = Digital Data Bus

NTG = Neue Telematik Generation
Code 809 = Neue Telematik Generation 2.5

Code 570 = Armlehne klappbar vorne
VDA = Verband deutscher Automobilhersteller